




**СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. 5-ой Армии, 2, Иркутск, 664025  
Тел./факс (3952) 33-27-23  
E-mail: sooknio@yandex.ru



Заместителю председателя  
Законодательного Собрания

Перетолчину В.В.

mailbox@irzs.ru

07.09.2026 № 02-76-4323/26  
на № Исх.2236 от 07.08.2026

О направлении информации

Уважаемый Виталий Владимирович!

В ответ на Ваши запросы о предоставлении сведений в отношении объектов культурного наследия (далее – ОКН):

- «Здание главка «Востоксибстрой» (бывший дом Кузнецова)», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36 (далее – «Здание главка «Востоксибстрой»);

- «Дом жилой Мурашева», расположенного по адресу: Иркутская область, Тулунский район, город Тулун, ул. Ленина, 92 (далее – «Дом жилой Мурашева»);

служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области (далее – служба) сообщает следующее.

Относительно ОКН «Здание главка «Востоксибстрой» в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 50.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также утвержденным порядком составления заключения (акта) о признании находящимся в неудовлетворительном состоянии объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (за исключением многоквартирного жилого дома) приказом от 8 августа 2025 года № 76-439-спр службой был организован осмотр объекта.

Уточняем, что по результатам осмотра был составлен Акт технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации), в соответствии с которым не установлено наличие не менее трех критериев, указанных в подпунктах 1 – 6 пункта 5 статьи 50.1, и не установлено наличие одного из критериев, указанных в подпунктах 7 – 9 пункта 5 статьи 50.1 (прилагается).

На основании вышеизложенного, принятие решения об отнесении ОКН «Здание главка «Востоксибстрой», к ОКН, находящимся в неудовлетворительном состоянии, не принято.

Относительно ОКН «Дом жилой Мурашева», ОКН отнесен к ОКН, находящимся в неудовлетворительном состоянии в соответствии с Актом отнесения/неотнесения объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии, от 6 сентября 2023 года согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного наследия, включенных в Реестр, к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии».

Вместе с тем, несмотря на то, что указанное постановление утратило силу с 23 мая 2025 года, данный факт не влияет на утрату силы вышеуказанного Акта от 6 сентября 2023 года.

Приложение: на 21 л. в 1 экз.

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области

Р.А. Дячук

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
00F22B3FBCBA2F923F35252E46933733B2  
Владелец Дячук Руслан Александрович  
Действителен с 03.03.2026 по 27.05.2027

В.Г. Устинова  
+7 (3952) 33-20-76